

2.DG

1.DG

2.OG

1.OG

EG

UG

Entrauchung Aufzugsschacht, gem. LBO 0,1 qm freier Querschnitt

FORTLUFT AUSSENLUFT

Kante an Bestandsituation anpassen (Abschrägen)

Neue Flachdach-Gaube

RLT-ZENTRALE

ca. +13.80 zu überprüfen

Hinweis: Sturz niedriger als im EG / 1.OG!

Sitzelement vorm Eingangspodest -1.10

Kellerraum

Unterfahrt max. 1,10 gem. Standard des AN

Fundamentierung nicht erfasst